

# Питание дуги.

Питание сварочной дуги происходит от специальных источников, которые создают переменный или постоянный ток. Для нормальной работы со сварочной дугой необходимо дополнительное оборудование, например, трансформатор, выпрямитель тока. Эти приборы довольно габаритные и тяжелые, правда сейчас появилась возможность заменить все громоздкие и неудобные аппараты на один сварочный инвертор, вес которого составляет всего несколько килограмм.

Однако питание дуги от инвертора имеет и свои минусы, например, длина проводов не должна