

ИЗДЕЛИЕ С ДЕФЕКТОМ «ВКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТА» И СНИМОК ЭТОГО
ДЕФЕКТА ПРИ
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ

