

ИЗДЕЛИЕ С ДЕФЕКТОМ «ВКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕМЕНТА» И СНИМОК ЭТОГО  
ДЕФЕКТА ПРИ  
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОМ  
ИССЛЕДОВАНИИ

