



Установка ускоренного охлаждения.
Температура понижается за счёт
постоянного охлаждения водой.
В конце линии остывший металл
сматывается в рулоны.