6. Электромагнитные переходные процессы

120

Причины возникновения ПП:

- 1) Короткое замыкание (КЗ) всякое не предусмотренное нормальными условиями работы замыкание между фазами, а в сетях с заземленными нейтралями также замыкание одной или нескольких фаз на землю;
- 2) Возникновение местной (локальной, продольной) несимметрии в ЭС;
- 3) Действие форсировки возбуждения синхронных машин, развозбуждение или гашение поля их ротора.

Причины возникновения КЗ: нарушение изоляции, вследствие старения диэлектрика, перенапряжениями, не тидательным уходом за ЭО и непосредственными мех. повреждениями (КЛ при земляных работах; ВЛ от перекрытия токоведущих частей животными, птицами, деревьями, автотранспортом). А бывает и по вине человека — неправильная эксплуатация, при переключениях схем (видео — СРСП).

Последствия возникновения КЗ: повышение электротермического и электродинамического действия на элемент, вплоть до возгорания места повреждения; перерыв в электроснабжении, что чревато большим ущербом для ответственных производств и даже поражением живых организмов, вплоть до летального исхода. КЗ оказывают отрицательное влияние как на надежность системы электроснабжения, так и на качество электрической энергии.