

Контроль качества сварки

Для контроля качества мы используем внешний осмотр для того чтобы выделить наружные дефекты: наплывы, подрезы, прожоги, не провары, трещины, шлаковые включения, газовые поры

