

Продолжительность резания новым или переточенным инструментом до его отказа, то есть до достижения предельно допустимого износа, называется периодом стойкости T (или просто стойкостью T)