

# Недостатки

- ❑ 1. Из-за наличия титана сплав легко присоединяет азот и кислород. Чтобы предотвратить реакции с этими элементами при производстве надо использовать вакуумное оборудование.
- ❑ 2. Затруднена обработка при изготовлении деталей, особенно резанием. (Оборотная сторона высокой прочности).
- ❑ 3. Высокая цена. В конце XX века он стоил чуть дешевле серебра.