СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Резьбовые соединения

Распределение осевой нагрузки винта по виткам резьбы.



График показывает, что первые витки значительно перегружены, и нецелесообразно увеличивать число витков гайки больше 6.

Рисунок 15 – График распределения нагрузки по виткам резьбы.