Базы и базирование деталей

База - поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей (ось, точка), принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.

Наличие связей, наложенных на заготовку, отображается опорными точками, носящими теоретический характер.

Опорная точка – это символ одной из связей заготовки или изделия в выбранной системе координат. Условное изображение опорной точки:



Все опорные точки на схеме базирования нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой расположено наибольшее число опорных точек.