Диаграмма



19-21%

Стадии работы и характеристики стали в диаграмме σ-ε

а) первая стадия; б) стадия текучести; в) способн. поглощать энергию

1-пред.пропор; 2-пред. тек. 3-упрочнение; 4 обр. шейки и разрыв металла