НАПРЯЖЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СЕЧЕНИЙ



Диаграмма σ – ε Прандтля - 4

1-σ в упругой стадии; 2-σ в пласт. стадии; 3- предельная эпюра нормальных σ (условная расчетная эпюра в предельном состоянии)