# Контроль качества сварки

**Для контроля качества мы используем внешний осмотр для того чтобы выделить наружные дефекты: наплывы, подрезы, прожоги, непровары, трещины, шлаковые включения, газовые поры**