В целях предотвращения пожаров запрещается!

Пользоваться сварщику одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина, выполнять сварку аппаратов под напряжением и сосудов, находящихся под давлением!