Влияние примесей



Влияние примесей на сопротивление Cu при 20^0C.

Введение в медный проводник 0,01 ат. доли примеси серебра вызывает увеличение удельного сопротивления меди на 0,002 мкОм·м.