Этапы 3D печати

Создание цифровой модели
↓
Экспорт 3D-модели в STL-формат
↓
Генерирование G-кода
↓
Подготовка 3D-принтера к работе
↓
Печать 3D-объекта
↓
Финишная обработка объекта

- следует наклеить на рабочую платформу специальную самоклеющуюся плёнку и загрузить в специальный отсек бобину с полимерными нитями.

технология FDM (Fused Deposition Modeling)