Базы и базирование деталей



А — измерительная база детали.

Классификация баз

4 - Измерительная база – база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения.

Измерительные базы необходимы во всех случаях измерений.