

Меры безопасности при работе с маслом:

- работы выполнять в спец. одежде
- при попадании масла на кожу протереть её ветошью смоченной в керосине, и промыть водой с мылом.
- при попадании масла на одежду смыть его керосином
- после работ протереть привод генератора ветошью смоченной в керосине
- демонтаж ГП-21 не ранее чем через 15 минут после выключения сил установки

Эксплуатация генератора:

При эксплуатации ЛА осуществляется осмотр генератора на предмет отсутствия забоин, трещин, вмятин, следов коррозии.

Проверить затяжку гаек на клеммах.

(100, 200 часовые регламентные работы).