

Слабые внешние стороны:

- родники являются Федеральной собственностью =>
- -нет хозяина;
- -нет достаточного финансирования на содержание родников;
- -снятие ответственности с уполномоченных органов на поддержание родников;
- нестабильное качество воды и дебит родников в зависимости от изменяющихся внешних условий (сезоны, строительство)=> нет гарантии постоянного соответствия проб воды СанПиН 2.1.4.1175-02.