

Лабораторная работа № 5

Измерение линейных и угловых размеров деталей оптическими

средствами

- 1) Изучить конструкцию, настройку и порядок работы на микроскопе БМИ-1.**
- 2) Изучить механизм отсчета микрометрических головок микроскопа БМИ-1.**
- 3) Измерить наружный, внутренний диаметры и шаг резьбы калибра.**
- 4) Измерить углы профиля резьбы**
- 5) Привести метрологическую характеристику микроскопа. Результаты**