


Основные характеристики магнетиков

□ КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ

Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в виде кривой намагничивания.



- « Oa » - магнитная индукция возрастает пропорционально напряженности поля;
- « $аб$ » - рост магнитной индукции замедляется;
- « $б$ » - медленное нарастание магнитной индукции при увеличении напряженности поля.

