

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРСТА:

НАЛИЧИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В *РАСТВОРИМЫХ* ГОРНЫХ ПОРОДАХ.

ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ И ЕЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ. НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ ПОРОДЫ СЛАБОМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА И СОДЕРЖАЩАЯ СВОБОДНУЮ УГЛЕКИСЛОТУ.

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОК

