

Протокол шины LPC – Bus Master

Предусмотрено управление всего двумя мастерами. Цикл Bus Master начинается хост, давая соответствующую команду после Start и передавая (TAR) шину устройству. Запрос на Bus Master – по сути запрос DMA с каналом 4.

Добавляется фаза Size после Addr. Передача ведется по 1, 2 или 4 байта без зазоров, сигнал SYNC подается только перед первым байтом (для чтения) или после последнего (для записи).