

## Панель управления – Выбор контрольных графиков





- **np-chart** строится, если при каждом измерении берется равная выборка и определяется количество «дефектных» единиц (например, каждый день формируется выборка по 100 изготовленных кредитных карт и считается сколько из них содержит брак (ошибки); график рассчитывает пропорции (или проценты)
- **p-chart** строится, если при каждом измерении берутся выборки разных размеров (например, все изготовленные КК и считается количество бракованных); график рассчитывает пропорции (или проценты)
- c-chart выбирается, если измеряемые данные это количество чего-либо (например, количество жалоб в день) или индивидуальные измерения, которые имеют распределение, отличное от нормального
- u-chart используется для количеств, которые рассчитывают из величины другого показателя с другой единицей измерения (например количество жалоб от количества активных кредитных карт)