

1. Термометр должен храниться в футляре.
2. Нельзя ронять, ударять термометр.
3. Использовать термометр только по назначению.
4. Ртуть ядовита.