

Меры безопасности при работе на высоте

К работе “на высоте” относятся работы, выполняемые *на высоте 1,5 м и более от поверхности земли со стремянок, лестниц и другого вспомогательного оборудования*. Основными мерами предосторожности при работе на высоте являются различного вида ограждения, предотвращающие падения людей. При невозможности устройства ограждения работы должны выполняться с использованием предохранительных поясов.

При работе с незакрепленных приставных лестниц второй рабочий должен подстраховывать работающего на высоте и удерживать лестницу в устойчивом положении.

Работы, выполнение которых предусматривает использование лестниц, стремянок (работы на высоте) не указанные в должностных обязанностях следует выполнять *только по письменному указанию непосредственного начальника с проведением и регистрацией в журнале целевого инструктажа*.