

При этом сварочная дуга характеризуется двумя основными свойствами, а именно: при работе с дугой выделяется большое количество тепла, а также, сварка производится с выделением световой энергии. При выполнении работы температура дуги может достигать 6000 градусов.