


Диаграмма



Стадии работы и характеристики стали в диаграмме σ - ϵ
 а) первая стадия; б) стадия текучести; в) способн. поглощать энергию

1-пред.пропор; 2-пред. тек. 3-упрочнение; 4 обр. шейки и разрыв металла