



Анализ ситуации по установке ОДПУ в г. Новокузнецке

| Район города                                             | Кол-во МКД  | Кол-во ОДПУ отопление | %            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <i>Центральный</i>                                       | 1137        | 222                   | 19,52        |
| <i>Кузнецкий</i>                                         | 389         | 75                    | 19,28        |
| <i>Заводской</i>                                         | 455         | 56                    | 12,30        |
| <i>Куйбышевский</i>                                      | 552         | 54                    | 10,22        |
| <i>Орджоникидзевский</i>                                 | 400         | 173                   | 43,25        |
| <i>Новоильинский</i>                                     | 302         | 145                   | 48,01        |
| Из них не имеют тех возможности<br>установки ОДПУ        | 366         |                       |              |
| <b>Итого</b>                                             | <b>2869</b> | <b>725</b>            | <b>25,27</b> |
| ОДПУ установленные, но не принятые к коммерческому учету |             |                       | 133          |

Основные причины, по которым приборы учета не приняты к коммерческому учету, является то, что данные приборы учета установлены без погодных терморегуляторов, а при такой конфигурации по МКД фиксируется перегрев и, как следствие, доначисление платы жителям.