


Схема включения БВ



Блок БЦВ дает команду на включение контактора КМ17 на 2 секунды. БУК №13 создает минусовую цепь в цепи проводов 340 - 600

Образуется цепь: провод 320 –
контакт электромагнитного
контактора КМ1 – провод 339 –
катушка контактора КМ17 – провод
340 – БУК № 13 – минусовой провод
600