


Оборудование для полуавтоматической дуговой сварки в защитных газах



Горелка для
полуавтоматической сварки
плавящимся электродом:

1 — мундштук; 2 — сменный
наконечник; 3 — электродная
проволока; 4 — сопло.