

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА В КОНСТРУКЦИИ ТЕХ ПОДПОЛИЙ

- В техническом подполье может сохраняться высокая влажность, вследствие чего появляется влага в полу и на стенах фундамента. Ржавеет арматура, разрушается деревянный настил и теплоизоляционная обмотка труб. При недостаточном дренаже тех подполье может затапливать.

