


# Участок восстановления деталей



1. Фильтр-масловлагодетелитель
2. Источник питания ВДУ-506, ВС-600
3. Камера струйно-абразивной обработки
4. Электрошкаф
5. Пускатель
6. Задвижка
7. Циклон ЦН-11;
8. Вентилятор ВЦПВ-45-8;
9. Токарный станок К-62 или др. с центросместителем
10. Металлизатор ЭДМ-10 ШД
11. Верстак монтажный
12. Компрессор К-3
13. Рессивер 1-2м<sup>3</sup>