



Криопроводимость (прежнее название – гиперпроводимость),

-явление достижения некоторыми металлами при криогенных температурах (но при температуре выше $T_{кр}$, если данный металл принадлежит к СВП) весьма малого значения ρ , в сотни и тысячи раз меньшего, чем ρ при нормальной температуре.

Cu и Al (охлаждение - жидкий водород)

Вi (охлаждение жидкий азот)

