

# Виробничі параметри

1. Машина для очищення овчини.
  2. Терези для зваження однакової маси для кожної пари повстяників.
  3. Чесальна машина, щоб вовна мала мала вигляд пухнастого полотна.
  4. Намилювання вовни.
  5. Прес з парою – для форми.
  6. Апарат для створення форми взуття.
  7. Термічна обробка і додавання дерева для твердості.
  8. Пралька , щоб вони осіли.
  9. Колодки для розміру і форми.
  10. Машинка для оздоблення.
- Для цього процесу на фабриці на 1 пару взуття досить 3 людини.