

Цель: поиск основных источников проблем и возможностей для совершенствования

Шаг 9. Анализ карты процесса	Шаг 10. Оценка возможностей для RIP	Шаг 11. Анализ данных процесса	Шаг 12. Выбор коренных причин
9.1 Анализ шагов процесса - Анализ SWIIMTOO 9.2 Анализ возможности балансировки процесса - Время такта	10.1 Оптимизация пространства 5С 10.2 Быстрая оптимизация - Kaizen прорыв	11.1 Графический анализ - Инструменты описательной статистики 11.2 Сегментация - Box Plot - Диаграмма Парето 11.3 Проверка гипотез - Инструменты статистики выводов	12.1 Выявление коренных причин 5 Почему 12.2 Оценка коренных причин - Матрица влияния факторов

На фазе Анализ Вы анализируете карту процесса и данные, которые были собраны на Фазе Измерение, для того, чтобы определить коренные причины дефектов процесса.