

Технология проведения замера



9. По окончании спуска барабан лебёдки ставиться на ручной тормоз, фиксируется храповым устройством, во избежании самопроизвольного спуска прибора.