

И последний вид - это дуга, которая горит с применением специальных газов, защищающих ее от попадания воздуха. В зону сварки подается углекислый газ, аргон и другие.

Строение и свойства электрической сварочной дуги

