



- ▶ После этого формы на палетах загоняют в печи. Обслуживает печь обжигальщик. Это очень важная профессия. Если обжигальщик поставит одну деталь с краю печи, а другую в центре, то в процессе обжига они ужмутся по-разному и будет брак. После обжига изделие уменьшается на 17% и через несколько обжигов становится очень прочным.