



Рис. 1.11. Схема образования грушеобразной каверны в породе при гидropескоструйной перфорации:

1 — обсадная колонна; 2 — цементный камень; 3 — горная порода; 4 — круглое отверстие; 5 — грушеобразная каверна