


ВАХ тиристора



- $U_{вкл}$ — напряжение включения тиристора при $I_u = 0$;
- $U_{вкл1}$, $U_{вкл2}$ — напряжения включения тиристора при соответствующих токах управления;
- $I_{уд0}$ — ток удержания; минимальный ток, удерживающий тиристор во включенном состоянии.
- $I_{уд0} \approx (5-10) \% I_{a \max}$