

Схемы подтверждения соответствия устанавливаются *техническим регламентом* исходя из особенностей продукции и могут включать:

- испытания (типовых образцов, партий или единиц продукции);
- сертификацию СМК;
- инспекционный контроль (за продукцией, производством, СМК).