

Здание склада, литер Б представляет собой одноэтажное металлическое здание, площадью 472,2 кв.м 1999 года постройки. Находится в удовлетворительном состоянии, наблюдается усадка фундамента, расхождение швов в местах соединения металлических листов, нарушение креплений листов, краска облущена, на полу выбоины.



Фото здание склада, литер Б

Здание склада готовой продукции, литер Б1 представляет собой одноэтажное кирпичное здание, площадью 394,1 кв.м с деревянной антресолью, площадью 71,6 кв.м внутри 1999 года постройки. Находится в удовлетворительном состоянии, швы кирпичной кладки местами потрескались, на кирпичах сколы, разрушение кирпичной кладки под крышей, оконные рамы рассохлись, металлические ворота провисли, крыша местами просела, побелка осыпана, на полу выбоины.



Фото здания склада готовой продукции, литер Б1